

SAINT-GOBAIN ISOVER G+H AG · Industriestrasse 125, 67346 Speyer

An unsere Kunden

Ihr Zeichen:
Ihre Nachricht vom:
Unser Zeichen: BR23011

Ansprechpartner: Dr. Jens Perner
Abteilung: T-QR
Telefon: 06232 – 104 574
Mobil: 0178 -2001591
jens.perner@saint-gobain.com

Datum: 23. Mai 2023

Herstellereklärung

Sehr geehrte Damen und Herren,

gern bestätigen wir Ihnen, daß ISOVER-Mineralwolle-Dämmstoffe gemäß der MVV TB Ausgabe 2023/1 vom 17.04.2023 Anhang 4, Kap. 1.3 und den zugeordneten länderspezifischen technischen Baubestimmungen der notwendigen Angabe:

„Die Prüfung wurde bestanden: Das Produkt zeigt keine Neigung zum kontinuierlichen Schwelen.“ *

entsprechen (umgangssprachlich „Glimmt nicht“).

Seit Beginn der Akkreditierung geeigneter Prüfinstitute Ende 2016 lassen wir unsere gemäß EN 13162 und EN 14303 CE-zertifizierten Mineralwolleprodukte regelmäßig nach EN 16733 extern auf die Neigung zum kontinuierlichen Schwelen prüfen. Alle Prüfungen wurden bestanden. Parallel dazu haben wir hierzu bereits freiwillig intern direkte und indirekte Messungen im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle eingeführt, bei denen ebenfalls keine Neigung zum kontinuierlichen Schwelen zu erkennen ist.

Auf Grund der Normungssituation (die Neufassung der Bau-Produkten-Verordnung verzögert sich und damit die Revision der Mineralwolle-Produktnormen EN 13162 und EN 14303), ist es leider noch nicht möglich, externe CE-Zertifikate bzw. die Leistungserklärungen („DoP“) mit Aussagen zur Neigung zum kontinuierlichen Schwelen auszustellen. Diese Dokumente müssen sich auf die älteren Versionen dieser Normen beziehen, die im OJEU (Official Journal of the European Union) veröffentlicht sind.

Mit freundlichen Grüßen
SAINT-GOBAIN ISOVER G+H AG
i.V. Dr. Jens Perner

* Tippfehler der MVV TB korrigiert.